

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEQUIXTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0390-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/05/2024



Foto 1: Evaluadora de campo inicia recorrido para verificar trabajos de remozamiento de acuerdo a renglones de trabajo de evaluación correspondiente



Foto 2: Se puede constatar el remozamiento de la estructura portante de metal en el módulo de aulas general. Se denota una aplicación uniforme de pintura anticorrosiva



Foto 3: Se verificaron las conexiones de la estructura portante de metal, denotándose soldaduras con cordones prolijos.



Foto 4: Se verifica la instalación adecuada de lámina troquelada calibre 26



Foto 5: Se verifica la instalación de canales metálicos de alto caudal para la conducción de agua pluvial




Foto 6: Se puede verificar el remozamiento de estructura portante de metal, así como la instalación lámina troquelada en el área de servicios sanitarios

Jaah Tia Pach

Firma y sello del Presidente de la OPE



IMBY LISSETH SOC CHIGÜIL
ARQUITECTA
COL. No. 4057

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEQUIXTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0390-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/05/2024




Foto 7: Se puede verificar la instalación de bajadas de agua pluvial con tubería PVC de 4" de diámetro, así como su correcta sujeción a muro mediante abrazaderas




Foto 8: Se puede verificar la instalación de bajadas de agua pluvial con tubería PVC de 4" de diámetro, así como su correcta sujeción a muro mediante abrazaderas



Foto 9: Se puede verificar la instalación de una puerta de metal en el área de cocina del establecimiento



Foto 10: Se puede verificar la aplicación de pintura anticorrosiva en puerta de metal de módulo de aulas



Foto 11: Presidente de OPF en llenado de comentario de registro de visitas



Foto 12: Evaluadora de campo con OPF, director y maestros de establecimiento, finalizando la visita

Juan

Tiu Pac



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

IMBY LISSETH SOC CHIGÜIL
ARQUITECTA
C.O.C. No. 4057