

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECAXLUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-4924-43	FECHA:	17/05/2024



Foto1: COCINA Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal sistema eléctrico, llave de chorro. Reparación de ducto eléctrico.



Foto 2: SERVICIO SANITARIOS Sustitucion de inodoros y lava manos




Foto 3: sustitución de depósito de agua



Foto 4: MODULO 1 sustitución de chapas, puerta y vidrios.



Foto 5: Reparacion de muro de contension de block, mas cemento columnas y soleras



Foto 6: MODULO 3 Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Tun Ordo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECAXLUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-4924-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 7: AREA LIBRE Reparación de piso torta de concreto.










Foto 6: MODULO 3 Reparación de sistema eléctrico. Sustitución de piso torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--