


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-5426-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/11/2023

 Foto 1: Evaluadora de campo, junto a la directora del establecimiento educativo y miembros de OPF, iniciando con la visita de evaluación de campo en el establecimiento educativo.	 Foto 2: Aula 1 a remozar, requiere cambio de cubierta de lámina y remozamiento de estructura portante de metal.
 Foto 3: Lamina deteriorada en el interior de aula 1	 Foto 4: Puede verificarse el deterioro de la cubierta de lámina.
 Foto 5: Se requiere la instalación de canal de agua pluvial y bajada de agua.	 Foto 6: Módulo de aulas que necesita el reemplazo de cubierta de lámina, en aula 2.





Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-5426-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/11/2023
 Foto 7: Cubierta de lámina deteriorada, vista desde el interior de aula 1.		 Foto 8: Se observa falta de instalación de canal de agua pluvial en area de aulas.	
 Foto 9: Se requiere remozamiento de estructura portante de metal aula 2.		 Foto 10: Se requiere remozamiento de estructura portante de metal aula 3.	
 Foto 11: Presidente de OPF, procede a firmar los PRA-FOR correspondientes.		 Foto 12: Fotografía con la directora del establecimiento educativo, representantes de OPF y evaluador de campo finalizando la visita de evaluación.	

Firma y sello del Presidente de la OPF



IMBY LISSETH SOC CHIGÜL
ARQUITECTA
COL. No. 4057

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa