

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xetenamich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1. Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2. Módulo 1: Sustitución de elemento de fijación de (tornillos).



Foto 3. Módulo 1: Sustitución de capote de lámina por lámina troquelada



Foto 4. Módulo 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 5 Módulo 1: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 6 Módulo 1: Sustitución de ducto eléctrico + accesorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO ☒	DURANTE ☐	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xetnamich	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	28/10/2024	



Foto 7 Módulo 1: Sustitucion de Interruptores simples.



Foto 8 Módulo 1: Sustitucion de interruptores dobles.



Foto 9. Módulo 1: Sustitución de tomarrientes dobles.



Foto 10. Módulo 1: Sustitución de plafoneras.




Foto 11. Módulo 1: Sustitución de focos ahorradores.




Foto 12. Módulo 1: Instalación de acometida eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	☒	DURANTE	☐	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xetenamich				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	28/10/2024				



Foto13. Módulo 1: Repello en muro.



Foto 14. Módulo 1: Cernido en muro.




Foto 15. Módulo 1: Alisado en muro.



Foto1. Módulo 2: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2. Módulo 2: Sustitucion de elemento de fijacion de (tornillos).



Foto 3. Módulo 2: Sustitucion de capote de lamina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catalina
Firma y sello del Presidente de la-GPF



Abm
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO ☒	DURANTE ☐	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xetenamich	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	28/10/2024	



Foto 4 Módulo 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 5. Módulo 2: Sustitución inodoro



Foto 6. Módulo 2: Sustitución lavamanos INSITU.



Foto 7 Módulo 2: Reparación de cableado eléctrico.




Foto 8. Módulo 2: Sustitución de ducto eléctrico + accesorio



Foto 9. Módulo 2: Sustitución de interruptores simples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO ☒	DURANTE ☐	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xelenamich	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	28/10/2024	




Foto 10. Módulo 2: Sustitucion de interruptores dobles.




Foto 11. Módulo 2: Sustitución de tomarrientes dobles.



Foto 12. Módulo 2: Sustitución de plafoneras.



Foto13. Módulo 2: Sustitución de focos ahorradores.



Foto1 Módulo 3: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal






Foto 2. Módulo 3: Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xetenamich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	7/11/2024



Foto 1. Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2. Módulo 1: Sustitución de elemento de fijación de (tornillos).



Foto 3. Módulo 1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 4. Módulo 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 5. Módulo 1: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 6. Módulo 1: Sustitución de ducto eléctrico + accesorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

