

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xetenamich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	7/11/2024



Foto 1. Módulo 1: Sustrucion de lámimina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2. Módulo 1: Sustrucion de elemento de fijacion de (tornillos).



Foto 3. Módulo 1: Sustrucion de capote de lamina para lámina troquelada.



Foto 4. Módulo 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 5 Módulo 1: Reparacion de cableado eléctrico.



Foto 6 Modulo1: Sustrución de ducto eléctrico + accesorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO ☐	DURANTE ☒	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xetenamich	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	7/11/2024	



Foto 7 Módulo 1: Sustitución de interruptores simples.



Foto 8 Módulo 1: Sustitución de interruptores dobles.



Foto 9. Módulo 1: Sustitución de tomarrientes dobles.



Foto 10. Módulo 1: Sustitución de plafoneras.



Foto 11. Módulo 1: Sustitución de focos ahorradores.




Foto 12. Módulo 1: Instalación de acometida eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	☐	DURANTE	☒	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	Quiché			MUNICIPIO:	San Juan Cotzal		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xelenamich		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43			FECHA:	7/11/2024		



Foto13. Módulo 1: Repello en muro.



Foto 14. Módulo 1: Cernido en muro.



Foto 15. Módulo 1: Alisado en muro.



Foto1. Módulo 2: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2. Módulo 2: Sustitucion de elemento de fijacion de (tornillos).




Foto 3. Módulo 2: Sustitucion de capote de lamina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO ☐	DURANTE ☒	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xetenamich	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	7/11/2024	

 Foto 4 Módulo 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.	 Foto 5. Módulo 2: Sustitución inodoro
 Foto 6. Módulo 2: Sustitución lavamanos INSITU.	 Foto 7 Módulo 2: Reparación de cableado eléctrico.
 Foto 8. Módulo 2: Sustitución de ducto eléctrico + accesorio	 Foto 9. Módulo 2: Sustitución de interruptores simples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO ☐	DURANTE ☒	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xetnamich	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	7/11/2024	




Foto 10. Módulo 2: Sustitucion de interruptores dobles.



Foto 11. Módulo 2: Sustitución de tomarrientes dobles.



Foto 12. Módulo 2: Sustitución de plafoneras.



Foto13. Módulo 2: Sustitución de focos ahorradores.



Foto1 Módulo 3: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 2. Módulo 3: Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	☐	DURANTE	☒	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xetenamich				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	7/11/2024				

	
Foto 3. Módulo 3: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorio.	Foto 4. Módulo 3: Sustitución de interruptores simples.

	
Foto 5. Módulo 3: Sustitución de interruptores dobles.	Foto 6. Módulo 3: Sustitución de tomacorrientes dobles.

	
Foto 7. Módulo 3: Sustitucion de pafoneras.	Foto 8. Módulo 3: Sustitucion de focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.	
