

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xatenamich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1. Módulo 1: Sustitucion de lámimina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2. Módulo 1: Sustitucion de elemento de fijacion de (tornillos).



Foto 3. Módulo 1: Sustitucion de capote de lamina para lámina troquelada



Foto 4. Módulo 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 5 Módulo 1: Reparacion de cableado eléctrico.




Foto 6 Modulo1: Sustitución de ducto eléctrico + accesorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO		DURANTE		POSTERIOR	X
DEPARTAMENTO:	Quiché			MUNICIPIO:	San Juan Cotzal		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xetenamich		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43			FECHA:	15/11/2024		



Foto 7 Módulo 1: Sustitucion de interruptores simples.



Foto 8 Módulo 1: Sustitucion de interruptores dobles.



Foto 9. Módulo 1: Sustitución de tomarrientes dobles.



Foto 10. Módulo 1: Sustitución de plafoneras.



Foto 11. Módulo 1: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 12. Módulo 1: Instalación de acometida eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO ☐	DURANTE ☐	POSTERIOR ☒
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xetenamich	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	15/11/2024	

 Foto13. Módulo 1: Repello en muro.	 Foto 14. Módulo 1: Cernido en muro.
 Foto 15. Módulo 1: Alisado en muro.	 Foto1. Módulo 2: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.
 Foto 2. Módulo 2: Sustitucion de elemento de fijacion de (tornillos).	 Foto 3. Módulo 2: Sustitucion de capote de lamina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN: A226+A224:Q265+A226+A224:Q265+A2+A224:Q295		PREVIO		DURANTE		POSTERIOR	X
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón xelenamich				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:	15/11/2024				



Foto 4 Módulo 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 5. Módulo 2: Sustitución inodoro




Foto 6. Módulo 2: Sustitución lavamanos INSITU.



Foto 7 Módulo 2: Reparación de cableado eléctrico.




Foto 8. Módulo 2: Sustitución de ducto eléctrico + accesorio




Foto 9. Módulo 2: Sustitución de interruptores simples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:	PREVIO	DURANTE	POSTERIOR	X
--------------------------------------	--------	---------	-----------	---

DEPARTAMENTO: Quiché	MUNICIPIO: San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Cantón xetenamich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 14-11-0037-43	FECHA: 15/11/2024



Foto 10. Módulo 2: Sustitucion de interruptores dobles.



Foto 11. Módulo 2: Sustitución de tomarrientes dobles.



Foto 12. Módulo 2: Sustitución de plafoneras.



Foto13. Módulo 2: Sustitución de focos ahorradores.




Foto1 Módulo 3: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2. Módulo 3: Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO		DURANTE		POSTERIOR	X
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:		San Juan Cotzal			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		Cantón xetenamich			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0037-43	FECHA:		15/11/2024			



Foto 3. Módulo 3: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorio.



Foto 4. Módulo 3: Sustitución de interruptores simples.



Foto 5. Módulo 3: Sustitución de interruptores dobles.




Foto 6. Módulo 3: Sustitución de tomacorrientes dobles.





Foto 7. Módulo 3: Sustitucion de pafoneras.




Foto 8. Módulo 3: Sustitucion de focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

