

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/24



Foto 1: VENTANAS EN MAL ESTADO EN MODULO DE AULAS



Foto 2: VIDRIOS QUEBRADOS EN PARTE POSTERIOR DE LAS AULAS



Foto 3: FALTA DE CANAL DE METAL PARA BAJADAS DE AGUA EN PARTE POSTERIOR DE AULAS.



Foto 4: PAÑUELOS INEXISTENTES EN LOSA DONDE SE UBICA DEPOSITO DE AGUA



Foto 5: LA ACUMULACION DE HUMEDAD EN LOSA DE SANITARIOS POR FALTA DE PAÑUELOS.



Foto 6: PUERTAS DE LOS SANITARIOS EN MAL ESTADO Y DAÑADAS.

Rosa Elvira Ramez

Firma y sello del Presidente de la OPF



MANUEL ALEJANDRO L. MAGUANTA

ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/24

 Foto 7: TECHO DEL AREA DE COCINA CON BASES IMPROVISADAS DE TUBERIA DE PVC	 Foto 8: PISO DEL AREA DE COCINA Y ESTUFA DE LEÑA, ACTUALMENTE DE TIERRA.
 Foto 9: ACCESO PRINCIPAL, SEGUIDO DE UNA RAMPA DE ACCESO, ES UNICAMENTE DE TIERRA.	 Foto 10: FOTO CON EL MODULO DE AULAS DE LA ESCUELA DE FONDO.
 Foto 11: LOSA BASTANTE IRREGULAR POR EL CUAL CONCENTRA AGUA Y PRODUCE PROBLEMAS DE HUMEDAD A LA LOSA.	 Foto 12: FOTO CON DIRECTORA DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

Rosa Elvira Ramos
Firma y sello del Presidente de la OPR



MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa