

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA QUIACQJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIACQJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0450-43	FECHA:	25/05/2024



Foto 1: Módulo 1, colocación de block y desinstalación de ventanas de metal.



Foto 2: Módulo 1, instalación de estructura portante y lámina troquelada.



Foto 3: Módulo 2, desinstalación de lámina, capote y elementos de fijación.



Foto 4: Módulo 2, instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 y capote de lámina para lámina troquelada.




Foto 5: Módulo 3, Ruptura de paredes para colocación de ventanas PVC y mejorar la iluminación natural.





Foto 6: Módulo 3, Ruptura de paredes para colocación de ventanas PVC y mejorar la iluminación natural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

