



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pájaro de Plata
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0897-43	FECHA:	14/10/2024



FOTO 1: MODULO 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.




FOTO 2: MODULO 1: Sustitución de canal PVC.



FOTO 3: MODULO 1: Sustitución de estructura de metal de ventanas.



FOTO 4: MODULO 1: Pintura de muros interiores y exteriores.



FOTO 5: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta (reparación de puerta).



FOTO 6: MODULO 2: sustitución de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victoriana Gallio Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pájaro de Plata
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0897-43	FECHA:	14/10/2024




FOTO 7: MODULO 2: Sustitucion de puerta en servicios sanitarios.



FOTO 8: PATIO: Reparacion de plancha de concreto de patio.



FOTO 9: MURO PRIMETRAL: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg, malla galvanizada soleras intermedias y columnas.




FOTO 10: MURO PERIMETRAL: sustitución de puerta de metal.



FOTO 11: MURO PERIMETRAL: Sustitucion de porton de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---