

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | JOYABAJ                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR I CASERÍO PLANES AZUCENAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-12-5256-43               | FECHA:                         | 15/03/2024                       |



Módulo 1: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Módulo 1: Reparación de cableado eléctrico, sustitución de ducto eléctrico mas accesorios y sustitución de (focos ahorradores, plafoneras e interruptores dobles)



Modulo 1: Pintura en paredes interiores y exteriores de todo el establecimiento.



Modulo 2: Sustitución de interruptores dobles



Modulo 2: Reparación del cableado eléctrico, sustitución de ducto eléctrico más accesorios.



Modulo 2: Sustitución de plafoneras y sustitución de focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Agustin O. L. Quintan*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Manuel Sosa*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | JOYABAJ                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR I CASERÍO PLANES AZUCENAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-12-5256-43               | FECHA:                         | 15/03/2024                       |



Modulo 2: Pintura en paredes exteriores e interiores del todo el establecimiento en general.



Modulo 2: Fabricación e instalación de balcones en ventana



Modulo 3: Sustitución de accesorios de inodoro



Modulo 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos por una formal y sustitución de grifo.



Modulo 3: Sustitución de deposito de agua 1700 lt.



Modulo 3: Pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AGUIRRE Ortiz Quirán  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | JOYABAJ                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR I CASERÍO PLANES AZUCENAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-12-5256-43               | FECHA:                         | 15/03/2024                       |



Modulo 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, sustitución de llave de globo, llave de chorro e instalación de estructura portante de metal.



Modulo: Sustitución de tubería lineal principal de abastecimiento de agua potable.



Modulo 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Modulo 5: Sustitución portón de metal.



Modulo 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Modulo 5: Aplicación de repello en muro decontención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AGUILAR ORTIZ, J. J. J.  
Firma y sello del Presidente de la OPF



M. J. J.  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

