

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |                 |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                 | MUNICIPIO:                     | NEBAJ           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA XEMAMATZÉ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-0073-45          | FECHA:                         | 20/06/2024      |




Foto 1: Módulo 1, Sustitución de piso de torta por piso de granito.



Foto 2: Módulo 1, Repello de pared.




Foto 3: Módulo 2, Sustitución de piso de torta por piso de granito



Foto 4: Módulo 2, Sustitución de piso de torta por piso de granito



Foto 5: Módulo 2, Reparación de bordillo




Foto 6: Módulo 2, Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                         |                                |                    |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHE                  | MUNICIPIO:                     | NEBAJ              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEBT DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA XEMAMATZE    |
|                             |                         | FECHA:                         | 30 DE MAYO DE 2024 |



Foto 7: Módulo 2, Sustitución de chapa




Foto 8: Módulo 3, Sustitución de piso de torta por piso de granito



Foto 9: Módulo 3, Reparación de bordillo



Foto 10: Área exterior, reparación de rampa



Foto 11: Área exterior, reparación de rampa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Firma y sello del Presidente de la OPF  | Firma y Sello Director Centro Educativo Público  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|