

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TINTULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0917-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/24



Foto 1: TECHO DE LAMINA SOBRE EL CORREDOR DE AULAS, YA DESPRENDIDA Y CAIDA.



Foto 2: ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA DEL TECHO DETERIORADA.



Foto 3: PUERTAS DE METAL DE AULAS, EN MAL ESTADO Y OXIDADAS.



Foto 4: EL TECHO DE LAMINA NO CUENTA CON CANAL PARA BAJADA DE AGUA SOBRE EL PASILLO DE ACCESO PRINCIPAL



Foto 5: LAMPARAS DE AULAS EN MAL ESTADO, SIN ILUMINACION.



Foto 6: INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS AULAS, EXPUESTAS.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comisión



[Firma]

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TINTULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0917-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/24



Foto 7: LAMINA DEL TECHO DE LA COCINA, MUY DETERIORADA Y CON FILTRACIONES.



Foto 8: REPARACION Y AMPLIACION DE ESTUFA DE LEÑA.



Foto 9: ACTUALMENTE LA COCINA NO CUENTA CON PISO FIRME, SIENDO ESTE DE TIERRA.



Foto 10: MURO PERIMETRAL ANEXO A LA COCINA TOTALMENTE COLAPSADO, REPRESENTANDO UN PELIGRO A USUARIOS.




Foto 11: FOTO CON LA ESCUELA DE FONDO, AL FINALIZAR LA VISITA.



Foto 12: FOTO CON DIRECTORA Y PRESIDENTE DE LA OPF DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493