



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FI
Ve

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	SAN ANDRÉS SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA CUMBRE
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-14-1039-43	FECHA:	17/02/2024



Foto 1: Modulo 1: Mantenimiento a puertas de metal, sustitucion de canal en mal estado por canal pvc y pintura interior y exterior del modulo.



Foto 2: Reparacion Muro Perimetral



Foto 3: Sustitución de malla perimetral en mal estado en toda la escuela



Foto 4: Sustitución de portón en mal estado.



Foto 5: Reparacion de muro perimetral de block y solera




Foto 6: Modulo 1 Sustitucion de Lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

