

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☒      POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRES SAJCABAJA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA CUMBRE    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-1039-43               | FECHA:                         | 4/11/2024            |



Foto 1: Modulo 1: sustitución de lamina por lamina troquelada y de canal en mal estado por tubo pvc.



Foto 2: Modulo 1: Construcción de muro frontal.



Foto 3: Sustitución de malla perimetral en mal estado en toda la escuela



Foto 4: Fundición de columnas y Sustitución de portón en mal estado.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

