

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Cerro Azul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cerro Azul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0029-43	FECHA:	15 de Julio de 2024




MODULO 1. FOTO 1 Y 2 Sustitucion de lamina, por lamina troqueladaa luzinc calibre 26 Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada





MODULO 1 FOTO 2Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



MODULO 1. FOTO 3 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, sepillada, sugeciones, aplicación de pintura) (seva utilizar planta electra) Sustitucion de chapa



MODULO 1. Foto 4 Sustitucion de ventana de madera por metal mas vidrio (seva utilizar planta electrica)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

