

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                           |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                    | MUNICIPIO:                     | San Miguel Uspantán  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Comunidad San Isidro | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad San Isidro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-15-0064-43             | FECHA:                         | 23/08/2024           |



Foto1: Modulo I. Reparación de pared de block de dirección y sustitución de piso de concreto.



Foto 2: Modulo II. Reparación de muro perimetral de block (aulas), sustitución de piso de torta de concreto.



Foto No.3. Modulo II. Reparación de muro perimetral de block (aulas), sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 4: Modulo II. Sustitución de puertas y sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio.



Foto 5: Patio. Sustitución de depósito de agua y sustitución de accesorios de depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

