

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SOCHOJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0081-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/24



Foto 1: LAMINA GENERAL DEL MODULO, EN MALAS CONDICIONES Y OXIDADA.



Foto 2: FALTA DE VIDRIOS O QUEBRADOS DE VENTANERIA DE LAS AULAS.




Foto 3: LAMPARAS SIN FUNCIONAMIENTO, CABLEADO DAÑADO DE LA RED ELECTRICA EN LAS AULAS Y PASILLOS.



Foto 4: PLANCHA DE ESTUFA EN MALAS CONDICIONES.



Foto 5: TANQUES DE INODOROS DAÑADOS Y SIN TAPADERAS.



Foto 6: LAS PUERTAS DE LOS SANITARIOS SE HAN CAIDO, PERIDIENDO ASI, PRIVACIDAD EN LOS MISMOS.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SOCHOJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0081-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/24



Foto 7: LOS CHORROS DE LOS LAVAMANOS ESTAN VARIADOS EN GRIFOS Y LLAVES, TODOS EN MAL ESTADO Y CON FUGAS.



Foto 8: LA CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE AGUA, ES MUY LIMITADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA ESCUELA POR DIAS.



Foto 9: UN SECTOR DE LA CANCHA NO CUENTA CON TORTA DE CONCRETO Y OTRAS AREAS YA ESTAN DAÑADAS.



Foto 10: LA RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA NO CUENTA CON PISO DE CONCRETO.



Foto 11: FOTO CON NOMBRE DE LA ESCUELA DE FONDO, AL FINALIZAR LA VISITA.



Foto 12: FOTO CON DIRECTOR Y PRESIDENTA OPF DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
MANUEL ALEJANDRO DIAZ FLORES
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa