


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	☒	DURANTE	☐	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Guacamayas				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0094-43	FECHA:					
 Foto 1: Modulo 1, Reparación de pared de block (incluye cimiento, columnas y solera)		 Foto 2: Modulo 1, Reparación de pared de block (incluye cimiento, columnas y solera)					
 Foto 3: Modulo 1, Reparación de pared de block (incluye cimiento, columnas y solera)		 Foto 4: Modulo 1, Reparación de pared de block (incluye cimiento, columnas y solera)					
 Foto 5: Modulo 1, Reparación de pared de block (incluye cimiento, columnas y solera)							
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.							
 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público					