

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5858-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 5: Instalación de panel solar




Foto 6: Modulo 2: Sustitución de deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X




POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5858-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 7: Instalación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---