


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0003-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/24
 Foto 1: RECEPCION DE MATERIAL		 Foto 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS	
 Foto 3: RETIRO DE LAMINA ANTIGUA		 Foto 4: COLOCACION DE LAMINA NUEVA EN AULAS	
 Foto 5: RETIRO DE LAMINA ANTIGUA EN CORREDOR		 Foto 6: INSTALACION DE LAMINA NUEVA EN CORREDOR	

Firma y sello del Presidente del Comité de Seguimiento y Control





Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0003-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/24

 Foto 7: APLICACION DE PINTURA EXTERIOR	 Foto 8: REPARACION DE VENTANERIA EN MAL ESTADO
 Foto 9: REPARACION DE CHAPAS DE PUERTAS DE AULAS	 Foto 10: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIOS
 Foto 11: VISITA DE EVALUADOR EN ESCUELA	 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALVARO DIAZ PIEDRACANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493