


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUCUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0005-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/03/24
 Foto 1: LAMINAS ESPECIFICAS YA DAÑADAS Y CON PROBLEMAS DE FILTRACION DE AGUA.		 Foto 2: LA LAMINA DEL CORREDOR PRINCIPAL NO CUENTA CON CANAL PARA BAJADA DE AGUA.	
 Foto 3: MUROS DE SANITARIOS EN MAL ESTADO.		 Foto 4: SANITARIO SIN PUERTA DE METAL, ACTUALMENTE CON CORTINA DE TELA.	
 Foto 5: PUERTAS DE SANITARIOS EN GENERAL, EN MAL ESTADO, CAIDAS Y CON PASADORES DAÑADOS.		 Foto 6: PUERTAS DE AULAS, CON PINTURA DETERIORADAS Y MARCOS DE METAL DAÑADOS.	
 Firma y sello del representante del Consejo de Padres de Familia		 MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6,493 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUCUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0005-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/03/24
 Foto 7: PINTURA EXTERIOR APLICADA EN EL MODULO DE BAJA CALIDAD, EVIDENCIANDO PINTURA ANTERIOR		 Foto 8: MUROS DAÑADOS POR INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE TUBERIA INCOMPLETA Y SIN ABASTECIMIENTO.	
 Foto 9: ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA EN MAL ESTADO, SIN TORTA DE CONCRETO.		 Foto 10: FOTO CON EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE FONDO.	
 Foto 11: FOTO CON DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO AL FINAL DE LA VISITA.		 Foto 12: FOTO CON PRESIDENTE DE OPF, AL FINAL DE LA VISITA.	
 Firma y sello del Consejo de Padres de Familia		 MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6,493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	