




HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XETEMABAJ SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/03/24
 Foto 1: VENTANAS CON VIDRIOS QUEBRADOS EN AULAS Y Poca SEGURIDAD A FALTA DE BALCONES EN LAS MISMAS.		 Foto 2: PROBLEMAS DE AGUA DE LLUVIA EN CORREDORES DE AULAS.	
 Foto 3: CANALES DE BAJADA DE AGUA, DETERIORADOS Y PERFORADOS.		 Foto 4: PUERTAS PRINCIPALES DE AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS SIN CHAPA.	
 Foto 5: PINTURA EXTERIOR GENERAL, COMPLETAMENTE DETERIORADA.		 Foto 6: PINTURA DE MUROS INTERIORES SIN MANTENIMIENTO.	
 Firma y sello del representante de la OPE		 MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6.493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XETEMABAJ SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/03/24



Foto 7: PROBLEMAS DE HUMEDAD EN LOSA Y MURO DEBAJO DE LA COLOCACION DEL DEPOSITO DE AGUA.



Foto 8: PUERTAS DE SANITARIOS, DETERIORADAS Y CON MARCOS DESALINEADOS A MUROS.



Foto 9: KIT DE INODOROS ARRUINADOS COMPLETAMENTE.




Foto 10: INSTALACION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAVAMANOS DE SANITARIO DAÑADO.



Foto 11: FOTO CON EL ESTABLECIMIENTO DE FONDO.



Foto 12: FOTO CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINAL DE LA VISITA.



Firma y sello del Presidente de la ODS



MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa