

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO: EL QUICHÉ

MUNICIPIO: SAN BARTOLOME JOCOTENANGO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EODP ANEXA A EORM

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA LA PALMA

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 14-17-0015-42

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 19/07/24



Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA



Foto 2: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN AREA DE INGRESO



Foto 3: FUNDICION DE RAMPA Y GRADAS EN AREA CENTRAL DE LA ESCUELA




Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN MODULO




Foto 5: INSTALACION DE TECHO DE LAMINA EN AULA



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN AULAS


Firma y sello del representante de la EODP
CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM
ALDEA LA PALMA
SAN BARTOLOME JOCOTENANGO


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PEDRAZITA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0015-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/24
 Foto 7: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE COCINA		 Foto 8: ELABORACION DE NUEVA ESTUFA DE LEÑA PARA LA COCINA	
 Foto 9: FUNDICION DE GRADAS Y APLICACIÓN DE PINTURA GENARAL EN AREA DE SANITARIOS		 Foto 10: MANTENIMIENTO DE PUERTAS E INSTALACION DE TECHO DE LAMINA EN SANITARIOS	
 Foto 11: EVALUADOR EN REVISION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE ESCUELA		 Foto 12: VISITA DE EVALUADOR A ESCUELA	

Firma y sello del Presidente de la OPF

ALDEA LA PALMA
SAN BARTOLOME JOCOTENANGO

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa