





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ENTRADA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0686-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/03/24
 Foto 1: VISTA INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO.		 Foto 2: INGRESO LATERAL 1, DETERIORADO CON ACCESO COMPLICADO Y PELIGROSO EN TIEMPO DE LLUVIA.	
 Foto 3: INGRESO LATERAL 2, DETERIORADO Y CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXPUESTAS.		 Foto 4: MÓDULO CON PROBLEMAS DE HUMEDAD EN LOSA Y CENEFA.	
 Foto 5: VENTANERÍA DE MÓDULO EN MAL ESTADO, CON VIDRIOS QUEBRADOS.		 Foto 6: VENTANERÍA QUEBRADA EN FACHADA POSTERIOR Y SIN BALCONES PARA MAYOR SEGURIDAD.	
 Firma y sello del representante de la comunidad escolar.		 Firma y sello del evaluador de campo.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ENTRADA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0686-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/03/24
 Foto 7: PUERTAS METÁLICAS DE AULAS EN MAL ESTADO, CAÍDAS Y CON CHAPAS DAÑADAS.		 Foto 8: PINTURA NO APLICADA EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LAS AULAS.	
 Foto 9: INGRESO LATERAL 2, DETERIORADO Y CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXPUESTAS.		 Foto 10: FOTO CON EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE FONDO AL INGRESO DE LA VISITA	
 Foto 11: FOTOGRAFIA CON DIRECTORA, AL TERMINO DE LA VISITA.		 Foto 12: FOTOGRAFIA CON DIRECTORA Y PRESIDENTA OPF AL TERMINO DE LA VISITA.	
 Firma y sello del representante de la comunidad escolar		 MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6,493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	