



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MULUVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0687-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/24
 Foto 1: PINTURA EXTERIOR GENERAL DE MODULOS CON FALTA DE MANTENIMIENTO.		 Foto 2: INTERIOR DE AULAS CON PINTURA EN MAL ESTADO.	
 Foto 3: VENTANERIA FRONTAL DE MODULOS DAÑADA, A FALTA DE BALCONES DE METAL PARA PROTECCION DE RECRACION EN PATIO.		 Foto 4: VIDRIOS DE VENTANERIA Y ESTRUCTURA, DETERIORADA.	
 Foto 5: PUERTAS DE METAL DE AULAS CON FALTA DE MANTENIMIENTO.		 Foto 6: LAMINAS ESPECIFICAS, LASTIMADAS Y EN MAL ESTADO.	
 Firma y sello del Presidente de la Com. de Padres de Familia		 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MULUVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0687-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/24
 Foto 7: INSTALACIONES ELECTRICAS ACTUALMENTE ARRUNADAS Y CON FALTA DE ILUMINACION.		 Foto 8: PELIGROSO HUNDIMIENTO DE MODULO DE LOSA Y DE PISO EN AREA DE CORREDOR DE AULAS.	
 Foto 9: DETERIORO DE PINTURA EN PUERTA DE METAL DE LA COCINA.		 Foto 10: LAMINA DE MODULO DE COCINA MUY ANTIGUA, AHUMADA Y CON FILTRACIONES DE AGUA.	
 Foto 11: FOTO CON EL PRESIDENTE DE LA OPF, AL FINALIZAR LA VISITA.		 Foto 12: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	