


HOJA 1/2


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MULUVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0687-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/07/24

 Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES	 Foto 2: INICIOS DE TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR
 Foto 3: CAMBIOS DE LAMINA EN MAL ESTADO DEL MODULO DE AULAS	 Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR
 Foto 5: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MODULO DE AULAS	 Foto 6: REPARACION DE LAMINAS EN AULAS


Firma y sello del Presidente de la OPF




MANUEL ALEJANDRO DÍAZ FIEDRASANTA
ARQUITECTO
Cotegado: 6.493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MULUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0687-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/07/24

 Foto 7: INSTALACIONES ELECTRICAS EN AULAS	 Foto 8: INSTALACION DE CANAL DE AGUA EN CORREDORES
 Foto 9: INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREA DE CORREDORES	 Foto 10: REPARACION DE MODULO DE PISO DE GRANITO
 Foto 11: VISITA DE EVALUADOR A ESCUELA	 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DOCENTE DE LA ESCUELA

Firma y Sello del Representante de la OEF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ MEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493