

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0691-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/03/24



Foto1: FALTA DE BALCONES DE SEGURIDAD EN PARTE POSTERIOR DEL MODULO.



Foto 2: INTERIOR DE AULAS, SIN PINTURA.



Foto 3: AULAS EN MUY BUEN ESTADO PERO SIN PINTURA EN AREA DE TECHOS (LOSA).



Foto 4: PARTE POSTERIOR DEL SEGUNDO NIVEL, TAMPOCO CUENTA CON PINTURA.



Foto 5: PUERTAS DE METAL DE AULAS, CON PINTURA EN MAL ESTADO.



Foto 6: PUERTAS DE METAL DE LOS SANITARIOS, DETERIORADAS.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
CANTON LA PALMA
JOCOTENANGO
EL QUICHÉ

[Signature]
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0691-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/03/24



Foto 7: BARANDAS DE METAL DEL SEGUNDO NIVEL CON PINTURA DAÑADA.



Foto 8: SANITARIOS EN BUEN ESTADO, PERO SIN USO POR FALTA DE CONEXION DE AGUA POTABLE.



Foto 9: FOTO CON EDIFICIO DE ESCUELA AL FONDO, AL INICIAR LA VISITA.



Foto 10: FOTO CON DIRECTORA DE LA ESCUELA, AL FINAL DE LA VISITA.



Foto 11: FOTO CON EL NOMBRE DE LA ESCUELA AL FONDO, AL FINAL DE LA VISITA.




Foto 12: FOTO CON DIRECTORA DE LA ESCUELA Y PRESIDENTE DE LA OPF, JUNTOS.



Firma y sello del Presidente de la OPF




MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa