


HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0691-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/24
 Foto 7: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS		 Foto 8: CONEXIÓN NUEVA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SANITARIOS DE ESCUELA	
 Foto 9: RELLENO DE INSTALACION DE NUEVA TUBERIA HACIA DEPOSITO DE AGUA DE LA ESCUELA		 Foto 10: VERIFICACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SANITARIOS	
 Foto 11: EVALUADOR EN REVISION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTOS DE ESCUELA		 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTORA DE ESCUELA	

Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

CANTON LA PALMA

SAN BARTOLOME JOCOTENANGO

EL QUICHÉ

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRA SANTA

ARQUITECTO

Cotagiado: 6,493

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0691-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/24

 Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA	 Foto 2: MANTENIMIENTO DE BARANDAS DE SEGUNDO NIVEL
 Foto 3: MANTENIMIENTO DE BARANDAS DE GRADAS DE ESCUELA	 Foto 4: INSTALACION DE BALCONES EN VENTANAS POSTERIORES DE LA ESCUELA
 Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR DE AULAS EN MUROS	 Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN LOSA DE AULAS

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

ARQUITECTO
 Colegiado: 6,493