



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0011-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 3: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL



Foto 4: MÓDULO I. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA (LIJADO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 5: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS



Foto 6: MÓDULO I. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO (PLANCHA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Noemí Sicil Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público