

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0703-43	FECHA:	ALDEA CHIJOJ 8 DE JULIO DE 2024




Foto 1: MANUTENIMIENTO DE ESTRUCTURA (FIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO SUJECCIONES PINTADO) MODULO I.



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL MODULO I.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS MODULO I.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA AZULINK CALIBRE 26 MODULO II.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LÁMINA TROQUELADA MODULO II.





Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN (TORNILLOS) MODULO II.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0703-43	FECHA:	ALDEA CHIJOJ 8 DE JULIO DE 2024



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO (CONTRA LEVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE). MODULO IV.



Foto 14: PINTURA EN UROS EXTERIORES E INTERIORES MODULO I, II, III Y IV



Foto 15: PINTURA EN UROS EXTERIORES E INTERIORES MODULO I



Foto 16: PINTURA EN UROS EXTERIORES E INTERIORES MODULO I





Foto 17: PINTURA EN UROS EXTERIORES E INTERIORES MODULO IV



Foto 18: PINTURA EN UROS EXTERIORES E INTERIORES MODULO IV

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0703-43	FECHA:	ALDEA CHIJOJ 8 DE JULIO DE 2024



Foto 7: DESINSTALACIÓN SDE LÁMINA EXISTENTE) MODULO II.



Foto 8: REPARACIÓN DE STRUCTURA DE SOPORTE DE METAL(CORTA VIENTOS MODULO II.




Foto 9: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA AZULINK.(INCLUYE ANDAMIO) MODULO II.




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS90X2.64) MODULO III.




Foto 11: SUSTITUCION DE CHASPA MODULO III.





Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL) MODULO III.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0703-43	FECHA:	ALDEA CHIJOJ 8 DE JULIO DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	--