

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO MAYALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0012-42	FECHA:	29/09/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



MARÍA JOAQUÍN LEÓN

Firma y sello del Presidente de la OPF




ANASTACIA MIGUEL PEDRO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

