

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CHINATZEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0040-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/24



Foto 1: DETERIORO DE MUROS DEL MODULO DE AULAS EN FILOS DE VANOS.



Foto 2: MUROS INTERIORES DE AULAS, DETERIORADOS, SIN MANTENIMIENTO.



Foto 3: EXTERIOR DE AULAS SIN PINTURA EN LA PARTE POSTERIOR.




Foto 4: FOTO CON MODULO DE AULAS Y COCINA AL FONDO, EN RECORRIDO DE LA VISITA.



Foto 5: AULA DEL MODULO NO CUENTA CON PISO, DÁNDOLE USO SOBRE TIERRA.



Foto 6: PUERTAS ACCESO DE AULAS DETERIORADAS.


 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6,493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---


HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CHINATZEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0040-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/24

 Foto 7: VENTANERIA ACTUAL, EN MALAS CONDICIONES.	 Foto 8: ÁREA DE COCINA, SIN TORTA DE CONCRETO, DÁNDOLE USO AL ESPACIO SOBRE TIERRA.
 Foto 9: MUROS DE SANITARIOS DETERIORADOS, REQUIRIENDO DE UN REMOZAMIENTO GENERAL DE LOS MISMOS.	 Foto 10: TECHO Y PUERTAS DE SANITARIOS, COMPLETAMENTE DETERIORADAS.
 Foto 11: LETRINAS DE CEMENTO, EN MALAS CONDICIONES.	 Foto 12: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.


Firma y sello del Presidente del CPFE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
E.G.R.M.
ALDEA
NUEVA CHINATZEJA
IXCAN, QUICHÉ


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
MANUEL ALEJANDRO DIAZ DE KASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493