

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Flor del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0073-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina de cosina para lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina por lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal de la cocina




Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal




Foto 5: Sustitución de maya por balcon de metal




Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del C.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Flor del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0073-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 7: Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--