

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | Ixcán                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Lotificación El Paso |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-0111-43               | FECHA:                         | 27/08/2024           |



Foto1: La base del porton principal del muro perimetral de la escuela.



Foto 2: sustitucion de la base de la Maya dañada del perimetro del centro educativo.



Foto 3: sustitucion del Cerco perimetral que estaba en muy mal estado.



Foto 4: Inicio de sustitucion de la base de concreto del muro perimetral.



Foto 5: sustitucion dela base principal de la malla en malas condiciones.



Foto 6: proceso de la sustitucion de porton danada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo P

