

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: EL QUICHÉ

MUNICIPIO: IXCAN

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA LA CAOBA

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 14-20-0822-43

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 18/03/24



Foto 1: FOTO CON MODULO DE AULAS DE FONDO, AL INICIO DE LA VISITA.



Foto 2: PORTON PRINCIPAL DEL ACCESO A LA ESCUELA DETERIORADO.



Foto 3: LAS AULAS ACTUALMENTE CUENTAN CON VENTANAS DE MADERA Y CEDAZO, SIN VENTANERIA DE VIDRIO.




Foto 4: PUERTAS DE MADERA DE AULAS, SIN MANTENIMIENTO PICADAS Y CON CHAPAS CAIDAS.



Foto 5: COCINA CON LEVANTAMIENTO DE MUROS INCOMPLETO Y SIN PUERTA



Foto 6: TORTA DE AULA EN MALAS CONDICIONES, CON REMATES EN MUROS INCOMPLETOS.


Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa



MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0822-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/24



Foto 7: AULA CON PROBLEMAS DE MURO LATERAL INCOMPLETO.



Foto 8: TORTA DE CONCRETO DE CORREDOR DE AULA, AL IGUAL QUE EL INTERIOR SIN REMATES EN MUROS CONCLUIDOS.



Foto 9: MUROS DE SANITARIOS INCOMPLETOS Y DAÑADOS.



Foto 10: SANITARIO SIN PUERTA DE ACCESO, SIENDO ESTA DE TABLAS DE MADERA.




Foto 11: LOS SANITARIOS CUENTAN ACTUALMENTE CON LETRINAS DE CONCRETO.



Foto 12: FOTO CON DIRECTORA DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.


Firma y sello del Presidente del Comité Educativo
Aldea La Caoba, Ixcán, El Quiché


MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa