

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, "FE Y ESPERANZA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE LAS FLORES C-125, ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/24



Foto 1: TECHO ONDULADO PANDEADO Y CON FILTRACIONES DE AGUA EN TRASLAPES.



Foto 2: SECTORES DE TECHO DONDE LA APLICACIÓN DE LAMINA FUE VARIADA Y MAL COLOCADA



Foto 3: BAJADAS DE AGUA IMPROVISADAS PARA EVITAR ESCORRENTÍAS DE AGUA EN CORREDOR PRINCIPAL,



Foto 4: PISO ACTUAL EN CONDICIONES PARA INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE.



Foto 5: SANITARIO CON TANQUE RAJADO Y SIN TAPADERA.




Foto 6: SANITARIO CON ACCESORIOS DAÑADOS Y SIN FUNCIONAMIENTO.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ FIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL, "FE Y ESPERANZA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE LAS FLORES C-125, ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/24



Foto 7: PARTE POSTERIOR DEL MÓDULO DE AULAS DE TIERRA, SIENDO UN PROBLEMA PARA LA TRANSMISIÓN DE HUMEDAD A MURO



Foto 8: PARTE LATERAL DEL MÓDULO DE AULAS, CON PROBLEMAS DE ACUMULACIÓN DE AGUA



Foto 9: EL MURO EN LA PARTE BAJA COMIENZA A INDICAR PROBLEMAS DE HUMEDAD.



Foto 10: FOTO CON NOMBRE DE LA ESCUELA AL FONDO.



Foto 11: FOTO CON REPRESENTANTES DE LA OPF, AL FINALIZAR LA VISITA.



Foto 12: FOTO CON DIRECTORA DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

Firma y Sello del Presidente de la OPF
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CENTRO OFICIAL DE EDUC. ESPECIAL
PRIMARIO
"FE Y ESPERANZA"
PACHALUM, QUICHÉ

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493