



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-01-0053-43	FECHA	14/10/2024




Foto 1: Se observa que una parte de la cocina tiene piso de concreto, el cual ya presenta grietas y se necesita suministrar piso cerámico.



Foto 2: Se observa que es necesario elevar dos hiladas más de block al frente de la cocina.



Foto 3: Se observa que la cocina cuenta con balcón de malla y es muy insegura, por lo que se necesita cambiarlos por balcones de metal.



Foto 4: Se observa que las pilas fijas de la cocina ya presentan filtraciones y se requiere colocarles azulejo, tanto por dentro como en la parte del exterior.



Foto 5: Se observa que el cableado eléctrico se encuentra expuesto en la cocina. Y se necesita entubarlo y cambiar tres luminarias.



Foto 6: Se observa que toda la cocina necesita repello y cernido, tanto por fuera como por dentro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sucreria de Leon
Firma y sello del Presidente de la OP



BOJ/12
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0053-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 7: Se observa que las paredes de la cocina requieren pintura.



Foto 8: Se observa que el canal de agua de lluvia del módulo 1 ya se encuentra con agujeros y las bajadas no funcionan.



Foto 9: Se observa que la lámina del módulo 1 necesita aplicación de pintura anticorrosiva para poder preservarse por más tiempo.



Foto 10: Se observa que las puertas en la bodega se encuentran en mal estado, es necesario sustituirlas.



Foto 11: Se observa que el patio necesita una plancha de concreto para conectar de un módulo a otro sin tener que enlodarse cuando llueve.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guercia de Leon
Firma y sello del Presidente de la OIP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

