



Ministerio de Educación
G O B . P E R U

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AREA PAMPA SECA, ZONA 2 CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0088-42	FECHA:	01/10/2024



Foto 1. Se observa el techo en mal estado es necesario sustituir la Estructura metálica y la lámina



Foto 2. Se observa las láminas en mal estado por lo que es necesario sustituir las



Foto 3. Se observa el daño por oxidación de las puertas de los baños por lo que se necesita cambio de puertas



Foto 4. Se observan la necesidad de cambio de inodoro para mejora de los baños



Foto 5. Se observa que el servicio sanitario ya no está en condiciones adecuadas y se necesita colocar azulejo en paredes interiores.



Foto 6. Se observa que el servicio sanitario ya no está en condiciones adecuadas y el piso necesita la sustitución a piso cerámico ya que no es higiénico el que se observa.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabelly Cortez

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DEL PERÚ

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AREA PAMPA SECA, ZONA 2 CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0088-42	FECHA:	01/10/2024



Foto 7. Se observa paredes en mal estado por lo que se necesita repellar las paredes




Foto 8. Se observa el deterioro de los barandales por lo cual se necesita cambio



Foto 9. Se observa la necesidad de aplicación de pintura en las paredes exteriores de los baños para una mejora en los mismos



Foto 10. Se observan la necesidad de reparación de las torta de cemento



Foto 11. Se observa la necesidad de reparación de las gradas para evitar que arruinen por completo



Foto 12. Se observa la necesidad de implementar una red de drenaje que conecte los baños a la fosa principal de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabelly cortez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AREA PAMPA SECA, ZONA 2 CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0088-42	FECHA:	1/10/2024



13. Se necesita suministrar una caja de registro para los lados y la implementación de tubería de línea principal de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabelly Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPA de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Anexa
Area Pampa Seca
Zona 2, Caballo Blanco, Retalhuleu



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Anexa
Area Pampa Seca
Zona 2, Caballo Blanco, Retalhuleu