



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0832-42	FECHA:	3/10/2024



FOTO 1: MODULO 3, SE OBSERVA QUE LAS PAREDES SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.



FOTO 2: MODULO 3, SE OBSERVA PUERTA EN MAL ESTADO.



FOTO 3: SE OBSERVA GRIETAS Y FISURAS EN LAS PAREDES.



FOTO 4: SE OBSERVA QUE SE NECESITA CAMBIO DE LÁMINAS




FOTO 5: SE OBSERVA QUE LA PUERTA NECESITA MANTENIMIENTO.



FOTO 6: SE OBSERVA QUE SE NECESITA CAMBIO DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0832-42	FECHA:	3/10/2024



FOTO 7: SE OBSERVA EL PISO EN MAL ESTADO DEL MODULO 4.



FOTO 8: SE OBSERVA QUE SE NECESITA VENTANAS CON URGENCIA.



FOTO 9: SE OBSERVA QUE NO CUENTA CON SISTEMA ELÉCTRICO.



FOTO 10: SE OBSERVA QUE SE NECESITA MANTENIMIENTO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS.



FOTO 11: SE OBSERVA QUE SE NECESITA SUSTITUCIÓN DE BALCONES.



FOTO 12: SE OBSERVA QUE NECESITA SUSTITUCIÓN DE PISO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

