



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO MARYLAND	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND NUEVA CANDELARIA LA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0832-42	FECHA:	7/12/2024



Foto 1: MODULO 3 SE OSERVA LAS PAREDES TOTALMENTE REMOSADAS.




Foto 2: MODULO 3 SE OBSERVA LAS PUERTAS DE METAL TOTALMENTE INSTALADAS.




Foto 3: MODULO 3 SE OBSERVA LAS GRIETAS TOTALMENTE REMOSADAS.



Foto 4: SE OBSERVA TOTALMENTE EL CAMBIO DE TECHO.




Foto 5: SE OBSERVA REMOSADA DE LA PUERTA



Foto 6: SE OBSERVA LA INSTALACION DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA AEORM CASERÍO MARYLAND	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND NUEVA CANDELARIA LA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0832-42	FECHA:	7/12/2024



Foto 7: SE OSERVA YA INSTALADO EL PISO.



Foto 8: MODULO 3 SE OSERVA TERMINADO LA INSTALACION DE VENTANAS DE PVC.



Foto 9: SE OSERVA LA RED ELECTRICA YA TERMINADA.



Foto 10: SE OSERVA YA REPARADO LOS SANITARIOS.



Foto 11: SE OSERVA YA INSTALADOS LOS BALCON



Foto 12: SE OSERVA YA INSTALADO EL DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público