

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 9A-81, ZONA6, CANTÓN TABLEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1060-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: SE OBSERVA QUE ESTAN INSTALANDO LAS VENTANAS EN LAS AULAS AFECTADAS POR LA LLUVIA




Foto 2: SE OBSERVA QUE ESTÁN INSTALANDO LAS PERSIANAS EN LAS VENTANAS.



Foto 3: SE OBSERVA QUE YA QUITARON EL CANAL PARA CAMBIARLO POR UNO MAS GRANDE




Foto 4: SE OBSERVA QUE YA FUE DESMONTADO LA LAMINA Y LA ESTRUCTURA DE MADERA.




Foto 5: SE OBSERVA QUE YA SE ESTABA INICIANDO LOS TRABAJOS PARA SUSTITUIR LA TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO.



Foto 6: SE OBSERVA QUE YA SE ESTABA TRABAJANDO EN LA COCINA PARA INSTALAR LA ESTUFA ADECUADA Y LA MESA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nirma Woeni Batz
Firma y sello del Presidente de la OPF DE FAMILIA

Patricia Pagli
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 9A-81, ZONA6, CANTÓN TABLEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1060-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE YA SE ESTABA TRABAJANDO PARA INSTALAR LÁMINA, ESTRUCTURA DE METAL Y CONFORMACIÓN DE UNA HILERA DE BLOCK SOBRE LA LOSA



Foto 2: SE OBSERVA QUE YA ESTÁN REALIZANDO LOS CAMBIOS DE SISTEMA ELECTRICO DE CIERTAS AULAS.



Foto 3: SE OBSERVA QUE YA ESTAN REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE AZULEJO EN BAÑOS.




Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Nirma Keeni Batra</i> Firma y sello del Presidente de la OPF DE PADRES DE FAMILIA	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--