

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0056-43	FECHA:	21/05/2024



FOTO 1: Se observa la que los balcones necesitan ser sustituidos por balcon por metal es de carácter urgente.



FOTO 2: Se observa que el sistema electrico se encuentra en mal estado.



FOTO 3: Se observa que las paredes del establecimiento educativo se encuentra en mal estado por deterioro de la pintura



FOTO 4: Se observa que el canal de plastico esta en mal estado, necesitan sustitución por canal de metal .



Foto 5: Se observa que los balcones necesitan mantenimiento ya que se ve el deterioro del mismo.



FOTO 6: Se observa que el piso esta en mal estado por lo que se necesita sustitucion por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0056-43	FECHA:	21/05/2024



FOTO 7: Se observa que la tubería que alimenta el pozo artesanal o depósito de agua se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

