

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUCA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0035-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Se observa que las puertas de los salones se encuentran con la pintura deteriorada y por ello es necesario brindarles mantenimiento.



Foto 2: Se observa que el piso de los salones son de torta de cemento por lo que es necesario sustituirlo por piso cerámico.



Foto 3: Se observa la pintura deteriorada de los salones por lo cual requiere mantenimiento.



Foto 4: Se observa que las chapas de las puertas se encuentran en mal estado y por ello es necesario sustituirlas.



Foto 5: Se observa la pintura deteriorada de los balcones por lo cual requiere mantenimiento.



Foto 6: Se observa que los canales para la bajada de agua se encuentran en mal estado por lo que requiere sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUCA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0035-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 7: Se observa que el porton de ingreso al establecimiento la pintura se encuentra deteriorada por que lo es necesario brindarle mantenimiento.



Foto 8: El deposito de agua fue robado, por lo que es necesario sustituirlo para poder contar con el vital liquido dentro del establecimiento.



Foto 9: Se observa que el pozo requiere de una bomba para poder llenar el deposito que abastecera del vital liquido a los baños y pileta.



Foto 10: Se observa que la pileta y los sanitarios no cuentan con tubería para el llenado y vaciado del agua.



Foto 11: Se observa que la pintura de las puertas de los sanitarios se encuentran deterioradas por lo que requiere brindarle mantenimiento.



Foto 12: Se observa que el sanitario ya se cuenta en malas condiciones y que ya no es apto para su uso, por lo cual requiere sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Puca II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0035-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 13: Se observa que el centro educativo cuenta con una sola estación de lavado por lo que es necesario sustituirlo por una nueva estación de lavado.

Foto 14:


Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---