

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SOLOMÁN ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0925-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Malla de muro perimetral en mal estado, por seguridad se requiere sustitución.



Foto 2: Estructura de techos con presencia de oxido, se requiere mantenimiento.



Foto 3: En varias áreas del establecimiento se encuentra el sistema eléctrico dañado, corriendo riesgo de corto circuito, se necesita mantenimiento.




Foto 4: se observa que el polleton ya no se encuentra en buenas condiciones por lo que es necesario sustituirla por una estufa rural.



Foto 5: Puerta de área de cocina, se requiere colocar chapa para resguardar los enseres de cocina.



Foto 6: se observa falta de repello en las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SOLOMÁN ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0925-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 7: se observa el area donde ira el banco de trabajo.



Foto 8: Lavamanos en malas condiciones, se requiere cambio de chorro, contrallave y tubería de abasto de agua.



Foto 9: en esta parte se conformara la puerta para aperturar el ingreso de la division del salon.



Foto 10: este salon es grande por lo que requiere sea dividido por un cincel para aprovechar el espacio y poder trabajar.



Foto 11: Se puede observar la lámina del área de bodega deteriorada, se requiere sustitución de estructura de madera por metal y sustitución de lámina.



Foto 12: se requiere sustitución de estructura de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
CONSEJO EDUCATIVO
CANTÓN KULA
SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo
DIRECCION
Sector Solomán Aldea Xula
San Sebastián, Retalhuleu
GUATEMALA, C.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SOLOMÁN ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0925-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 13: en esta parte del módulo, cuando llueve entra el agua por lo que es necesario colocarle vicerias con lámina



Foto 14: en esta parte del módulo, es donde se colocara la viceria con la lamina por lo que requiere tambien estructura.



Foto 15: se observa que la estructura ya se encuentra picada por lo que requiere sustitución




Foto 16: se observa que la puerta ya no esta en condiciones aptas para su uso por lo que requiere sustitución

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo

