



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LOLITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0926-42	FECHA:	3/11/2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE LA LAMINA SE QUITO Y COLOCARAN LAS LAMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SE OBSERVA QUE LA ESTRUCTURA DE MADERA FUE QUITADA Y COLOCARAN LA ESTRUCTURA METALICA Y TUBO CUADRADO..



Foto 3: SE OBSERVA QUE EL SISTEMA ELECTRICO SE ESTACOLOCANDO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.



FOTO 4 : SE OBSERVA LA ELEVACION DEL MURO DE CONCRETO , SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS.



FOTO 5 :SE OBSERVA QUE EL PISO CERAMICO SE ESTA COLOCANDO.



Foto 6: SE OBSERVA LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EXTERIOR A LA PARED DE AULA .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LOLITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0926-42	FECHA:	3/11/2024



Foto 7: SE OBSERVA QUE LOS BALCONES DE METAL SE ESTA DANDO EL MANTENIMIENTO REQUERIDO



Foto 8: SE OBSERVA QUE LAS COSTANERAS SE LES ESTA DANDO MANTENIMIENTO REQUERIDO



Foto 9: SE OBSERVA QUE LA LAMINA TROQUELADA SE ESTA COLOCANDO EN AULA PRIORIZADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

