

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULATE PLAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0008-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc MÓDULO 1, fue cambiada y terminado el mantenimiento.



Foto 2: Se observa que las puertas del MÓDULO 1, está terminado el mantenimiento y aplicada la pintura



Foto 3: Se observa que la lámina del MÓDULO 2, se encuentra terminado el mantenimiento que se le dio.



Foto 4: Se observa que algunas láminas de zinc MÓDULO 2, se le dio mantenimiento.



Foto 5: Se observa que la lámina de zinc MÓDULO 2, se le dio mantenimiento y al soporte de metal también



Foto 6: Se observa que la banqueta del MÓDULO 2, fue reparada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULATE PLAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0008-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 13: Se observa que ya se ha colocado la chimenea para evitar el deterioro de la lámina




Foto 14: Se observa que a la lámina de la cocina se le dio mantenimiento.




Foto 15: Se observa que de las puertas de los baños se les dio mantenimiento.



Foto 16: Se observa como quedaron los lavamanos



Foto 17: Se observa el trabajo final del sanitario



Foto 18: Se observa el trabajo final de los chorros de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público