



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villaseca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajales La Cuchilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1268-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Se observa un deterioro elevado en la lámina, estando esta oxidada y con perforaciones; por lo cual es necesario su sustitución.



Foto 2: Se evidencia el mal estado de la estructura de madera de los sanitarios, por lo que es necesario sustituirla por estructura de metal.



Foto 3: Las puertas evidencian un mal estado, presentando óxido y daño, por lo que es necesario darle mantenimiento.



Foto 4: Las paredes presentan suciedad y un estado general deficiente, por lo que se necesita aplicarles pintura.



Foto 5: Actualmente 2 de las puertas de los servicios sanitarios son de madera, están deterioradas completamente, por lo que es necesario sustituirlas.



Foto 6: Se hace evidente el mal estado de los inodores, algunos presentan serios daños o incluso pérdida del depósito de agua, por lo que es necesario sustituirlos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
COSTA RICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villaseca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajales La Cuchilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1268-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 7: Se hizo evidente la necesidad de una estación de lavado, al carecer de la misma y dificultársele a los estudiantes mantener su higiene por la distancia o altura de la pila más cercana.



Foto 8: Es evidente la necesidad de la instalación de un mingitorio, ya que los servicios sanitarios son pocos para la cantidad de estudiantes.



Foto 9: Las paredes de los servicios sanitario demuestran un acabado muy rústico y esto provoca el deterioro de la infraestructura, por lo que es necesario repellar los muros.



Foto 10: El techo de uno de los módulos de aulas evidencia mal estado, estando oxidadas y esto provoca filtraciones.



Foto 11: La estructura de soporte de uno de los módulos de aulas está muy deteriorada, se evidencia un alto nivel de óxido y desgaste, por lo cual es necesario sustituirla.



Foto 12: La puerta evidencia daños en su estructura general, a pesar de recibir mantenimiento previo no se ha podido mejorar la situación, por lo cual es necesario sustituirla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

