

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO, SECTOR LA COLONIA PARCELAMIENTO EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0013-45	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Se observa que los inododos estan rotos y presentan fugas. Deben ser cambiados



Foto 2: Se observa que las puertas de los baños son de madera, ya no cierran y estan en mal estado, por lo que se busca cambiarlas por unas de metal.



Foto 3: Se observa que hace falta una puerta en el area de lavado de los servicios sanitarios.



Foto 4: Se observa que la lámina en el modulo 1 ya inicia a oxidarse, por lo que es necesario darle mantenimiento antes de que se deteriore aún más.



Foto 5: Se observa que estructura de soporte ya se inicia a oxidar y es necesario que se le de mantenimiento.



Foto 6: Se observa que las puertas del modulo de aulas 1 se encuentran muy deterioradas y es necesario su sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



David Michel
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO, SECTOR LA COLONIA PARCELAMIENTO EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0013-45	FECHA:	12/06/2024



Foto 7: Se observa que las puertas del modulo de aulas 2 del primer y segundo nivel, se encuentran en mal estado y se les debe dar mantenimiento.




Foto 8: Se observan las ventanas del primer nivel del modulo 2 en mal estado y se busca sustituirlas por ventanas de paletas.



Foto 9: Se observa que es necesario colocar un balcon de metal para la protección en las aulas.



Foto 10: Se observa los balcones al frente de las aulas del modulo 2 (primer y segundo nivel) estan en mal estado y necesitan mantenimiento.



Foto 11: Se observa que el sistema electrico en el primer nivel del modulo 2 ya no se encuentra funcionando, por lo que se requiere una sustitución.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Stefania
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

