



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA SUREÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0197-43	FECHA:	9/10/2024



Foto 1. MÓDULO 1. Se observa portón de ingreso en muy malas condiciones.



Foto 2. MÓDULO 1. Se observa que pared necesita mantenimiento.



Foto 3: . MÓDULO 2. Se observa mal estado en paredes por lo que necesita pintura.



Foto 4: MÓDULO 3 Se observa la necesidad de conformación del muro perimetral.



Foto 5. MÓDULO 4. Se observa que los balcones necesitan mantenimiento.



Foto 6: MÓDULO 4. Se aprecia que las paredes necesitan ser pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zenaida Yaneth Lopez M

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA SUREÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0197-43	FECHA:	9/10/2024



Foto 7: MÓDULO 5. Se observa pila en muy malas condiciones.



Foto 8: MÓDULO 6. Se observa el mal estado de las puertas.



Foto 9: MÓDULO 6. Se observa la plancha de concreto en mal estado.



Foto 10: MÓDULO 7. Se observa mal estado de puerta de madera y paredes.



Foto 11: MÓDULO 8. Se observa piso de cemento en malas condiciones.



Foto 12: MÓDULO 8. Observación del piso de cemento dañado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoraida Yameth Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA SUREÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0197-43	FECHA:	9/10/2024



Foto 13: MÓDULO 8. Se observan las paredes en malas condiciones.



Foto 14: MÓDULO 9. Se observa el marco de la ventana despegado de la pared, necesita mantenimiento.



Foto 15: MÓDULO 9. Se observa los balcones en mal estado.



Foto 16: MÓDULO 9. Se observa el mal estado en las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zenaidia Yaneth

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

