



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Sureña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0197-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Se observa la elaboración del portón



Foto 2: Se observa que el muro esta en proceso de repello



Foto 3: Se observa que las paredes estan en proceso de pintura



Foto 4: En proceso de conformacion de muro



Foto 5: Se observa en proceso de mantenimiento hacia balcones




Foto 6: En proceso de pintura en pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Zenaida Yaneth Lopez

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Dirección





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Sureña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0197-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: En proceso de elaboración de pila



Foto 8: En proceso de colocación de puertas



Foto 9: En proceso de elaboración de plancha



Foto 10: En proceso de pegado de cerámico



Foto 11: En proceso de pintura en paredes



Foto 12: En proceso de pintura en pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar información en ellas.

Zenaida Yaneth Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

